

目 次

• 论 文 •

FT8 机组特种涂层技术 麻毓璜(2)

等离子喷涂技术在飞机发动机修理中的应用 孙相臣(11)

等离子喷涂分离单管耐磨涂层 耿须照 潘亚新 高心海(13)

用 XDP 型电弧喷涂设备修复与制造造纸烘缸.....

..... 耿维生 刘爱华 张仲礼 温瑾林(19)

• 综述与讨论 •

热喷涂能取代镀硬铬吗? 邹仲元(23)

• 译 文 •

关于水下热喷涂的研究 (日)南 典明等(29)

等离子喷涂、大功率等离子喷涂与爆炸喷涂氧化物涂层的磨损性能.....

..... (芬兰) K. Niemi 等, (德) E. Lugscheider 等(34)

用于抗高温堆积和磨损的涂层 (美) H. H. Fukubayashi(42)

• 国内动态 •

无锡科特表面工程公司简介(原无锡科特金属喷涂厂) (封面)(47)

新型大功率旋转电极电火花表面沉积/堆焊机研制成功..... (封二)(48)

• 国外动态 •

爆炸喷涂技术在斯堪的纳维亚地区的应用 (乌克兰)K. Yushehenko 等, (芬兰)G. Hoilmberg 等(52)

热喷涂技术最新的动向及展望 (日)大森 明(55)

• 文 摘 • (60)

名誉主编: 沈烈初 毕 顺 丁传贤

主 编: 黄小鸥

副 主 编: 麻毓璜 温瑾林 邓世均

编 委: 赵文华 祖玉冰 马章林 贾永昌 周贻茹 苏 启 高荣发 彭高峨 吕忠洲

赖师墨 孙家枢 殷小华 卢乐松

责任编辑: 卢乐松 殷小华

主 办: 中国表面工程协会热喷涂专业委员会

通讯地址: 北京德胜门外北沙滩一号

电话号码: (010)62919323 (010)64882554、64882560

编 辑: 《热喷涂技术》编辑部

邮政编码: 100083

传 真: (010)64872316